FOX III

INDICADOR ELECTRONICO DE SOLO PESO EN ACERO INOXIDABLE

MANUAL DE USUARIO

LEXUS
ELECTRONIC SCALES

Ver. 1 (2011/03)

1. Características

- Hasta 10 000 divisiones de escala.
- Tamaño de división: 1/2/5/10/20/50/0.1/0.2/0.5/0.01/0.02/0.05/0.001/0.002/0.005 / 100/200/500/0.10/0.20/0.50/0.010/0.020/0.050
- Rango de Señal de entrada: 0 ~ 3 mV.
- Velocidad de conversión A/D: 40 conv./s.
- Excitación 5 VDC (4 celdas de carga de 350 Ω / 8 de 700 Ω)
- Duración de la batería: Max. 30 horas de autonomía.
- Display tipo LED de 6 dígitos
- Transmisión de peso a computador en modo continuo y modo impresión.
- Velocidades de comunicación: 1200, 2400 , 4800 , 9600 bps.
- Acumulación manual y automática.
- Función de auto-apagado
- Función de Peak Hold
- Función de control de peso (HI, OK, LO)
- Calibración y programación por medio del teclado.
- Voltaje de alimentación 110 VAC/60Hz
- Temperatura de operación : 0 a 40 °C
- Humedad relativa : Hasta del 90%, no condensada.

NOTA : Algunas de las características operativas pueden variar, dependiendo de la versión del equipo.

2. Descripcion del teclado y de las señales.



Teclas

Apagado del equipo

Encendido del equipo

Acumulación de peso

Tecla de función y acumulación.

Mueve el dígito intermitente a la posición deseada

Incrementa el numero sobre el dígito intermitente

Tecla de cero y tara

Indica que la lectura del peso es estable.
Indica que la bascula tiene una tara
Indica que la bascula esta en cero
Indica que el peso de la bascula es mayor al valor colocado en punto **C**
Indica que el peso esta entre los valor ajustados en los puntos **B** y **C**
Indica que el peso de la bascula es menor al valor colocado en punto **B**
Indica que esta conectado a la red de voltaje AC
Indica que el indicador esta en función de conteo

3. Preparación del equipo

3.1 Instalación

a) El equipo debe ser usado en ambientes libres de corrientes excesivas de aire, ambientes corrosivos, vibraciones, temperaturas excesivas o humedad extrema. No debe ser expuesto directamente a rayos de sol.

b) La báscula debe estar colocado sobre una superficie firme y bien nivelada

c.) Ningún objeto debe estar en contacto con la plataforma de peso excepto la carga a pesar.

3.2 Recomendaciones de uso

a) No operar el equipo en superficies desniveladas, cerca a ventanas o puertas abiertas que causen cambios bruscos de temperatura, cerca a ventiladores, cerca a equipos que causen vibraciones o expuesto a campos electromagnéticos fuertes.

b) Si el equipo esta conectado a una toma eléctrica que tenga fluctuaciones de voltaje mayores al 10% se recomienda el uso de un estabilizador .

c) A la toma eléctrica donde este conectado el equipo de pesaje no deben conectarse otros de gran consumo como motores, refrigeradores, cortadoras etc.

d) No deposite sobre la plataforma un peso superior al alcance máximo.

e) Mantenga siempre limpio el teclado. Utilizar un paño seco (o con un producto de limpieza adecuado) para limpiar las partes del equipo; nunca con chorro de agua.

4. Modo de configuración :

4.1 Como entrar al modo de configuración [----]

a) Mantener presionada la tecla →0← y encender el indicador con la tecla ON . Sostenerla hasta que muestre el conteo. El display mostrará la versión del equipo (ejemplo, ver 2.6), hará un conteo regresivo y finalmente mostrará el valor de peso actual sobre la báscula.

b) Presionar la tecla ✳ para pasar a modo de calibración. El display mostrará **[CAL SP]**.

c) Presionar la tecla ✳ de nuevo pasar a configuración interna y el display mostrará **[- Set -].**

d) Presionar nuevamente ✳ para pasar a conteo interno. El display mostrará **[- A - d -]**.

4.2 Configuración interna [- Set -].

a) Estando en el modo de configuración avance a hasta **[– Set –]** y presionar → para entrar. Aparece **[d XXX]**, donde XXX es una de las divisiones (en kg) disponibles del equipo.

b) Ahora se debe presionar ↑ para cambiar a la división deseada y confirmar con ✳ y pasar al siguiente parámetro.

c) Aparece **[000000]** o un número hasta de seis dígitos, indicando la capacidad máxima (en kg) de la báscula. Presionar → para seleccionar el dígito deseado. Utilizar la tecla ↑ para incrementar el dígito intermitente y así determinar la máxima capacidad. Presionar ✳ para continuar.

d) Aparece en el display **[Flt XX]** donde XX es un número entre 00 y 99, indicando el nivel de filtro. Presione → para cambiar el dígito intermitente y colocarlo en la posición deseada. Utilice ↑ para incrementar el número intermitente y así determinar el filtro. Entre mayor sea el valor del filtro, la respuesta del display será mas lenta. Presionar ✳ para continuar.

e) Aparece en el display **[AutP XY]** donde X indica la banda de cero y habilita el cero al encender (ver Tabla No.1). Este último parámetro permite que el indicador tome cero al encender hasta el 20% de la capacidad total de la báscula.

El dígito Y indica si el equipo tiene autoapagado programado o no. Con 0 el autoapagado queda deshabilitado y con 1 queda habilitado. Cuando queda habilitado, el display se borrará y mostrará **[-]** si el peso no varía durante 3 minutos. El display volverá a mostrar peso si se opera de nuevo el indicador. El indicador se apagará completamente si el peso no varia durante 30 minutos. Presionar → para seleccionar el dígito y ↑ para incrementarlo. Presionar ✳ y pasar al siguiente parámetro.

AutP XYBanda de cero	Rango	Cero al encender
0Y	-----	NO
1Y	0.4 d	SI
2Y	0.8 d	SI
3Y	1.2 d	SI
4Y	1.6 d	SI
5Y	2.0 d	SI
6Y	2.4 d	SI
7Y	2.8 d	SI
8Y	3.2 d	SI
9Y	3.6 d	SI

Tabla No.1

f) Aparece en el display **[Adr XX]** donde XX indica el modo de transmisión serial. Permite configurar tres modos: continuo, continuo en sentido inverso y modo impresión (ver numeral 7.1.). Presionar → para seleccionar el dígito y ↑ para incrementarlo. Presionar y pasar al siguiente parámetro.

g) Aparece en el display **[b XXXX]** donde XXXX puede ser 1200, 2400, 4800 o 9600 indicando la velocidad de comunicación por el puerto serial. Presionar → para seleccionar el dígito y ↑ para incrementarlo. Presionar ✳ y confirmar.

5. Ajuste de peso

a) Entrar a modo de configuración y avanzar con ✳ hasta que aparezca **[CAL SP]**. Presione → para ingresar a modo de calibración.

b) Aparece en el display **[CAL 00]** indicando que se va a ajustar el cero de la báscula. Presione ✳ para tomar el cero. El display mostrará **[-----]** durante unos segundos.

c) Luego aparece la carga de calibración de span. Inicialmente mostrará la capacidad máxima. Indique el valor de span presionando → para seleccionar el dígito requerido y ↑ para incrementarlo. Presionar estas teclas las veces que sea necesario.

d) Coloque sobre la plataforma el mismo peso indicado en el display, asegúrese que el peso este estable y presione ✳ para ajustar el span. El display mostrará **[-----]** durante unos segundos.

e) Finalmente el display mostrará el valor de calibración indicando que la báscula ya esta calibrada (ajustada).

6. Modo de operación

6.1 Encendido y apagado del equipo.

Presione la tecla ON. El display mostrará la versión y el conteo regresivo utilizando todos los dígitos del display. Finalmente mostrará el valor de peso actual sobre la báscula o cero, si la función de autocero al encender esta habilitada. Para esto el valor de peso debe ser menor o igual al 20 % de la capacidad total. En ese momento el indicador esta listo para comenzar a pesar.

Para apagar el indicador, en cualquier momento sostenga la tecla OFF durante 2 segundos y el display mostrará **[bpt XX]** indicando el porcentaje de carga de la batería. Finalmente el display se apagará.

6.2 Alimentación y uso de la batería.

El indicador trabaja internamente por medio de una batería recargable de **6 V, 4AH**. El tiempo de autonomía es de 30 horas cuando esta conectado una celda de carga. Si el numero de celdas aumenta, el tiempo de autonomía disminuye.

Cuando la carga de la batería se encuentra por debajo del 20 % de su capacidad, el display comenzara a quedar intermitente Para esto se debe conectar el equipo a la toma de alimentación. La luz de la señal de conexión a corriente alterna AC se encenderá.

Para la carga de la bateria se debe apagar el indicador y dejar recargando la batería durante 8 horas; en caso contrario la batería se puede dañar.

Se recomienda habilitar la función de autoapagado por medio del parámetro **[AutP]** (modo **- set -**) para preservar la durabilidad de la batería.

6.3 Cero de la báscula

Antes de poner en ceros el indicador es necesario verificar que el valor de peso en el display sea estable (se enciende la señal de estabilidad STABLE) y que la báscula no tenga ningún pegue.
Para que la báscula tome ceros es necesario mantener presionada la tecla →0← durante 2 segundos. El indicador pitará y luego mostrará ceros. La luz de la señal de cero ZERO se iluminará.

6.4 Tara de la báscula

Para tarar la báscula es necesario presionar la tecla →0← (sin sostenerla) y la luz de la señal de tara TARE se encenderá. Para que la báscula tome tara es necesario que el peso sea estable (STABLE).
El indicador FOX III adicionalmente posee la función de Tara conocida. Estando en modo pesaje presionar la tecla → y el display mostrará [000000] para poder ingresar el valor de la tara conocida. Con la tecla → se selecciona el dígito a modificar y con ↑ se incrementa el valor del dígito y así sucesivamente hasta marcar el valor de la tara deseada. Para confirmar se debe presionar la tecla →0← y el indicador descontará el peso ingresado por teclado. La señal de tara TARE se encenderá.

6.5 Acumulación

Existen dos modos de acumulación en el indicador FOX III: manual y automática.
Para cambiar el modo de acumulación se debe presionar dos veces la tecla ✳ en el modo de pesaje. Aparece **[n 0]** y luego **[Aut X]**. Para cambiar el valor de X se presiona la tecla ↑.
Desde este parámetro es posible programar el indicador para que imprima el peso a través del puerto serial en el momento de acumular. Para lo anterior es necesario que la interfase serial este configurada en modo impresión (ver numeral 7.3.).

Los posibles valores de este parámetro están en la siguiente tabla:

Aut X	Descripcion
0	Acumulación + impresión manual.
1	Acumulación + impresión automática cuando el peso es estable (> 20d).
2	Acumulación + impresión automática cuando retorna a cero. El indicador acumulará el último valor estable (> 20d).
3	Retención peso estable, acumulación + impresión automática cuando retorna a cero. Acumulará el último peso retenido
4	Peak hold, acumulación + impresión automática cuando retorna a cero. Acumulará el valor de peso mas alto
5	Retención peso estable, acumulación + impresión manual.
6	Peak hold, acumulación + impresión manual.
7	Función de conteo de piezas.

Tabla No.2

Presionar para confirmar y salir a modo de pesaje

Para acumular manualmente se deben realizar los siguientes pasos:

a) Colocar el peso sobre la báscula.

b) Una vez estabilice el peso presionar la tecla de acumulación .

c) El indicador pitará indicando que ya hubo una acumulación y mostrará en el display el número de acumulación realizada **[n X]** (X es No. de acumulación)**.**

d) Se deberá retirar el peso acumulado de la báscula.

e) Para seguir acumulando otros productos se deben repetir los cuatro pasos anteriores.

Para acumular automáticamente se deben realizar los siguientes pasos:

a) Colocar el peso sobre la báscula.

b) Una vez estabilice el peso el indicador, pitará indicando que ya hubo una acumulación y en el display se verá el número de acumulación **[n X]**.

c) Se deberá retirar el peso acumulado de la báscula.

d) Para seguir acumulando se deben repetir los tres pasos anteriores.

Para la visualización del acumulado de peso se debe presionar la tecla ✳ y el display mostrará el número de acumulaciones (por ejemplo **[n 15]**). Presionar la tecla ↑ y el display mostrará **[H XXXX]** donde XXXX son los dígitos mas significativos (high) del peso acumulado. Presionar nuevamente ↑ y el display mostrará **[L YYY.Y]** donde YYY.Y son los dígitos menos significativos (low) del peso acumulado. Es decir el peso acumulado total es "**XXXXYYY.Y".**

Ejemplo: El peso acumulado de 5659.8 kg en 24 operaciones realizadas, se representaría en el display de la siguiente manera:

[n 24], **[H 5]** y **[L 659.8]**

Para borrar la acumulación se debe presionar la tecla →0← cuando el display este mostrando el número de acumulaciones.

Ejemplo: Continuando con el ejemplo anterior, se visualiza el número de acumulaciones presionando ✳ y el display mostrará **[n 24],** luego →0← y el display volverá a modo de pesaje. El acumulado queda borrado.

6.6 Función de conteo

Estando en modo pesaje presione dos veces la tecla ✳ y en el display se visualizara **[Aut X]** cambie con la tecla ↑ hasta el parámetro **7,** el cual habilita la función de conteo luego confirme con ✳ automáticamente la señalizacion PCS se encenderá.

La función de conteo se realiza por medio de muestreo, la cual debe ser menor que 200 piezas, para ingresar el valor de la muestra asegúrese haber colocado la muestra en la plataforma y presione ↑ y → en el display se visualizara [cnt 030], y con la tecla ↑ incremente el valor de la muestra, por ultimo confirme con ✳ .

6.7 Función de control de peso

En la función de control de peso teniendo en cuenta los valores ingresados al equipo, las señales de HI, OK, LO se activaran de acuerdo al peso que se coloque sobre la plataforma.

a) Para ingresar los valor correspondientes mantenga presionada la tecla ↑ y encienda el indicador con la tecla ON .

b) Presione nuevamente ↑ y en el display se visualizara **[A. 0],** ingrese el valor inicial de la primera parte utilizando la tecla → para desplazarse y ↑ para incrementar.

c) Confirme con ✳ y continué al siguiente parámetro **[B. 0],** ingrese el valor final de la primera parte utilizando la tecla → para desplazarse y ↑ para incrementar.

d) Confirme con ✳ y continué al siguiente parámetro **[C. 0],** ingrese el valor inicial de la segunda parte utilizando la tecla → para desplazarse y ↑ para incrementar.

e) Confirme con ✳ y continué al siguiente parámetro **[d. 0],** ingrese el valor final de la segunda parte utilizando la tecla → para desplazarse y ↑ para incrementar.

f) Por ultimo presione la tecla OFF

Ver secuencia de funcionamiento del (check weigher)



6.8 Retención de peso estable (Stable weight auto-locking)

Para ingresar a habilitar esta función se debe presionar dos veces la tecla ✳ en el modo de pesaje. Aparece **[n X]** y luego **[Aut Y]**. Para cambiar el valor de Y se presiona la tecla ↑ **.** Se debe colocar el valor **[Aut 3].** Presionar ✳ para confirmar y salir a modo de pesaje. Se recomienda dejar el filtro en un valor de 30 **[Flt 30]**.
El indicador quedará en modo de pesaje. Al colocar un peso en la báscula el display se bloqueará mostrando el último valor de peso estable durante 6 segundos aprox.

6.9 Retención del peso mas alto (Peak Hold)

La función de retención del peso mas alto o valor pico comúnmente es conocido como “Peak Hold” y se habilita también por medio del parámetro **[Aut]**. Se debe presionar ✳ dos veces la tecla en el modo de pesaje y en el display aparece **[n X]** y luego **[Aut Y]**. Por medio de la tecla ↑ se debe colocar el valor **[Aut 4]**. Presionar ✳ para confirmar y salir a modo de pesaje.
Se debe colocar una carga (o aplicar una fuerza) y el indicador comenzará a mostrar siempre el valor mas alto de la carga colocada. Si la carga es menor a 20 divisiones, el valor pico quedará intermitente en el display.
Para desbloquear el display se presiona cualquier tecla.

7. Interfase Serial

El indicador tiene incorporada una interfase serial RS232 unidireccional. El indicador FOX III puede transmitir a través del puerto serial el valor de peso en caracteres tipo ASCII, en tres modos: continuo, continuo en sentido inverso y modo impresión.

7.1. Modo continuo

El formato continuo del indicador FOX III es de longitud fija de 8 caracteres (bytes). El valor del parámetro “Adr” debe estar configurado asi: **[Adr 00]**
Formato de datos:

=	SP	X1	X2	X3	X4	X5	X6

=	Encabezado
X1...X6	Dato de peso (incluye punto decimal)
SP	Fin de la cadena (espacio)

X 6 : Dígito mas significativo
X 1 : Dígito menos significativo

Ejemplo: En el display se visualiza [126.35], el dato transmitido es “=53.621_”

7.2. Modo continuo en sentido inverso

Este modo envía el dato de peso en forma inversa en una cadena de 8 caracteres. El valor del parámetro “Adr” debe estar configurado asi: **[Adr 99]**
Formato de datos:

=	SP	X6	X5	X4	X3	X2	X1

X 1 : Dígito menos significativo

X 6 : Dígito mas significativo

Ejemplo: Volviendo al ejemplo anterior. En el display se visualiza [126.35], el dato transmitido es "=_126.35".

7.3. Modo impresión

Este modo permite imprimir el peso en un impresora serial en forma manual o automatica para lo cual se debe configurar el **[Adr 01]**

Los siguientes son los datos que se pueden imprimir:

No: X	Consecutivo
Gross: GGGGGkg	Peso Bruto
Tare: TTTTTkg	Peso Tara
Net: NNNNNkg	Peso Neto

Ejemplo:

No: 1	No: 2
Gross: 600kg	Gross: 500kg
Tare: 50kg	Tare: 0kg
Net: 550kg	Net: 500kg

7.4. Configuración del puerto serial

El puerto serial del indicador FOX III viene configurado de la siguiente manera:

Rata de baudios: 1200 , 2400, 4800 o 9600 bps (Ver numeral 4.2.)

Paridad : ninguna (N)

Bits de datos: 8

Bits de stop: 1

Código: ASCII

8. Conexiones

A continuación esta descrita la distribución de los pines de cada uno de los conectores del indicador FOX III :

a) Conector celda de carga redondo de 5 pines



b) Conector Puerto RS232: Conector DB9 macho con la siguiente distribución:

PinSeñal	Descripción
3 TXD	Transmisión
5 GND	Tierra común

Tabla No.3

Garantía

La garantía del indicador FOX III es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Lexus	Fecha:
Modelo: FOX III	Firma :
Serie:	Nombre:

Garantía

La garantía del indicador FOX III es de un (1) año a partir de la fecha de compra y cubre defectos de fabricación del equipo.

La garantía se pierde en cualquiera de los siguientes casos:

- Por mal trato evidente, uso inadecuado o aplicación incorrecta.
- Sobrecarga eléctrica y/o picos de voltaje.
- Exceso de humedad, temperatura.
- Insectos o roedores que ocasionen daños al equipo.
- Rotura de los sellos de garantía.

La batería tiene garantía limitada a 30 días.

Para solicitar la garantía del equipo es necesario diligenciar el siguiente formato en el momento de la compra y haber leído este manual.

Marca : Lexus	Fecha:
Modelo: FOX III	Firma :
Serie:	Nombre: